# 沖壓模具之電腦輔設計研究

## 黃啟祐、劉大銘

E-mail: 9015746@mail.dyu.edu.tw

#### 摘要

配合產品少量多樣及短期交貨的市場趨勢,模具業對於電腦輔助設計技術的重視與日具增。究其因,一則模具精度要求高開發時間短,再者,為降低開發成本,模具零件的互換性受重視促使標準件的開發日漸增加。 本文研究係以已開發完成的複合沖壓模為例,結合幾何參數繪圖理念及電腦輔助設計技術,在Mechanical Desktop環境下進行複合沖壓模的設計,並將設計模具所需知識、理論與經驗以知識庫建立。

關鍵詞:複合沖壓模模具;知識庫;參數繪圖

#### 目錄

目錄 封面內頁		簽名頁		
授權書		. iii 中文摘要		v英
文摘要	v	i 誌謝		vii 目
錄	v	iii 圖目錄		xii 表
目錄	x	ⅳ 符號說明		xvii
統環境需求	4 1.4 研究方法	法	4 1.5	系統發展歷程
7	1.6 論文架構	8	第二章 複合模模具設訂	†2.1 複合模模具之
	9 2.2 設計步驟			
	剪模厚度H0			
	17 2.3.4 沖頭受力			
	伸工程			
	25 2.4.3 引伸次數			
26 2.4.5 引伸?	沖頭肩半徑Rdh	27 2.4.6 引伸沖模	関間隙量(單側)Cd	27 2.4.7 引
伸沖頭之氣孔直徑選用	28 2.4.8 引伸工程力	量計算	29 2.5 模具組件記	殳計
	模仁			
	37 2.5.4 下壓力板			
	板			
·—··	49 2.5.9 螺栓			-
	構 3.1 系統架構			
	1.3 人機介面			
	58 3.2.			
	60 3.3.1 參數繪圖設計步驟			
	構623			
	63 3.4.2 視窗功能			
	65 4.1.1 歡迎字樣			
	程類別			
	68 4.2.1 選擇輸出			
	率之選用			
	72 4.2.6 選用計算引伸			
	85			
	87 附錄A i			
	92 圖目錄 圖			
海合柑柑目2D組合国	10 周	122 圖筒引伸工程設計	流程图	11

複合模模具設計步驟流程圖
圖2.5 計算下剪模厚度流程圖
16 圖2.7 下料胚隙Pla示意圖
20 圖2.9 沖頭挫曲檢驗流程圖
25 圖2.11 引伸沖頭氣孔示意圖
31 圖2.13 下模仁外形特徵示意圖 32 圖2.14 迫緊環外形特徵示意圖
35 圖2.15 下剪模外形特徴示意圖 37 圖2.16 下壓力板外形特徵示意圖
42 圖2.17 上剪模外形特徵示意圖 44 圖2.18 上壓力板外形特徵示意圖
46 圖2.19 剝料板外形特徴示意圖 47 圖2.20 模座組選用流程圖
50 圖2.21 上下模座組厚度示意圖 51 圖2.22 螺栓位置限制示意圖
52 圖2.23 螺栓尺寸特徵示意圖 54 圖3.1 系統架構圖
56 圖3.2 以手工繪製迫緊環之流程圖 61 圖3.3 對話框結構簡介圖
64 圖4.1 載入應用程式畫面
67 圖4.5 選擇沖壓製品的類別畫面
式選用畫面72 圖4.11 計算引伸沖頭肩半徑之公式選用畫面73 圖4.12 力量計算結果畫面
數表
徑公式表
直徑值選用表
用表
栓選用表
照表84 表A.1 圓筒引伸率(1)[14]89 表A.2 圓筒引
伸率(2)[14]
狀之剪斷端面間隙值90 表A.5 Pn之值91

### 參考文獻

1.PARK,S.B.ETC,1 999,"A CAD/CAM SYSTEM FOR DEEP DRAWING DIES IN A SIMPLE-PRESS", JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY.87,PP258-265. 2,PARK.S.B.ETC.1 998."A STUDY OF A COMPUTER-AIDED PROCESS DESIGN SYSTEM FOR AXISYMMETRIC DEEP-DRAWING PRODUCTS", JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY,75,PP 1 7-26. 3.PARK,S.B.1 999."A STUDY ON THE CAD/CAM SYSTEM OF TRANSFER DIE FOR DEEP DRAWING PROCESS", IEEE,P3 1 3-3 1 8. 4.M.TISZA,1 995,"EXPERT SYSTEM FOR METAL FORMING", JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNO -LOGY.53,PP423-432. 5.K.MANABE\*.ETC.1 999."INTELLIGENT DESIGN ARCHITECTURE FOR PROCESS CONTROL FOR DEEP-DRAWI -NG",IEEE,P57 1 -576. 6.SURESH,K.SITARAMAN,1 99 1 ,"A KNOWLEDGE-BASED SYSTEM FOR PROCESS-SEQUENCE DESIGN IN AXI -SYMMETRIC SHEET-METAL FORMING"JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY,25,PP247-27 1 . 7.SVEN K.ESCHE A ,ETC.1 996, "PROCESS AND DIE DESIGN FOR MULTI-STEP FORMING OF ROUND PART -S FROM SHEET METAL" JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY, 59, P24-33. 8.E. DOEGE, ETC. 1 992, "DESIGN OF DEEP DRAWN COMPONENTS WITH ELEMEMTARY CALCULATION METHOD" JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY,34,P439-447. 9.楊聰賢,1995,電腦輔助機械設計專家系統資料庫之研究,大葉大學碩士論文,中華民 國。 10.劉大銘,1998 ,CAD/CAM 在複合衝壓模上的應用,第15 屆全國學術研討會論文集,PP7 1 5-7 17 ,中國機械工程學會。 11.劉 福興,1997 ,電腦輔助剪斷模具設計系統之研究,碩士論文,中央大學。 12.黃啟輝,1988 ,引伸沖模模具設計中文專家系統之研究, 碩士論文,台灣科技大學。 13.許春耀,1989 ,剪斷連續沖模模具設計專家系統之研究,碩士論文,台灣科技大學。 14.戴宜傑,沖壓 加工與沖模設計,新陸書局,(1997 , 7 )。 15.賴子雄、楊義雄編譯,沖壓加工便覽,機械技術,1996。 16.王靖波編著 ,MECHANICAL DESKTOP 2.0 中文學習手冊,全華科技,(1998 ,11)。 17.AUTOLISP&DCL 精華寶典-基礎篇,松崗電腦,(1999 , 7)。 18.吳永進、林美櫻, AUTOLISP&DCL 精華寶典-整合應用篇, 松崗電腦, (1999, 7)。 19.佟, 里欣, AUTOCAD R14 探秘, 文魁 資訊 1997[民86]。 20.知無不言,程式寫作-六角螺帽,CADESIGNER ,1998 年十月,P186 ~191 。 21.張渭川,沖壓加工資料集,全 華,1990 。 22.林庭凱、何志偉,軸對稱形引伸製程CAD/CAE 軟體介面開發,模具技術成果暨論文集,1998 , P109 ~166 。